



FLASH TEST RAPPORTERA

Genomförande


Laddningstillstånd 15,47 %
Datum 2025-06-02 18:18:37
Utförd av Riddermark Bil AB

Fordon

Varumärke Maxus
Modell Euniq 6 - 70 kWh
VIN LSKG47C15LD053655
Mätarställning 86 603 km

Analysresultat

AVILOO SCORE



Användning av högspänningsbatterier och historik

Minst en kontroll kunde inte utföras och resultatet kan därför vara felaktigt. För mer information, - / 70
se sidan 2!

Batteriprestanda med hög spänning

Analys av cellspänningar och modultemperaturer.

27 / 30

Styrenhet för högspänningsbatteri

Kontroll av signaler och beräkningar från styrenheten för batterihantering.



Gränssnitt för fordonskommunikation

Minst en kontroll kunde inte utföras och resultatet kan därför vara felaktigt. För mer information, se sidan 2!



Dr. Marcus Berger
VD och delägare

DI Wolfgang Berger MBA
CSO och grundare

DI Nikolaus Mayerhofer



FÖRKLARING AV FLASH TEST AV BATTERI

ANALYSMETOD

Den analys som utförs är ett kombinerat resultat av: Kommunikationskvaliteten mellan den diagnostiska hårdvaran AVILOO Box och det fordonsbaserade diagnostiska gränssnittet i fordonet. De aktuella batteridata och data som visar tidigare användning av högspanningsbatteriet och som görs tillgängliga för AVILOO Box av batterihanteringssystemet under mätningen. Plausibilitetskontroll och klassificering av batteriets tillstånd med hjälp av de insamlade värdena och en jämförelse med AVILOO Battery Cloud med hjälp av Big Data-algoritmer.

FLASH-PROTOKOLL FÖR TESTUTFÖRANDE

18:18:33	AVILOO Box ansluten.
✓	FLASH Test har startat.
✓	Fordonet upptäcktes.
✓	Startar datainsamling.
✓	Datainsamling slutförd.
✓	Analyserar data.
✓	Analysen är slutförd.

DETALJERADE RESULTAT AV UTFÖRDA KONTROLLER

Fordonsinformation

Datum	2025-06-02 18:18:37
Mätarställning	86 603 km
VIN	LSKG47C15LD053655

Mätningar högspanningssystem

Batteriets temperatur	19 °C
Maximal temperaturavvikelse i cellen	1 °C
Packspänning	341,7 V
Maximal spänningsavvikelse i cellen	19,05 mV
Toppström under kontroll	-2,49 A

Minst en kontroll kunde inte utföras på grund av att signaler saknades. Kontakta tillverkaren. --

Minst en kontroll kunde inte utföras på grund av att signaler saknades. Kontakta tillverkaren.

fastcheck.certificate.explanationFooterText



AVILOO GmbH

IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt
69/5
2355 Wiener Neudorf
Austria

Telefon: +43 2236 374
036
E-post:
info@aviloo.com
Webb: www.aviloo.com

Momsregistreringsnummer: ATU 737
81605
Handelsregisternummer: 502117 h

